

安徽煤矿安全监察局传真

皖煤监传真〔2020〕62号

2020年10月30日



等级:

总页数: 4

安徽煤矿安全监察局 安徽省能源局 关于淮北矿业集团有限公司许疃煤矿 “10·27”事故的通报

各产煤市煤矿安全监管部门、各监察分局，淮北矿业集团、淮河能源控股集团、皖北煤电集团、中煤新集公司，界沟煤矿、刘东煤矿：

2020年10月27日，淮北矿业集团救护大队许疃中队2名救护指战员在启封许疃煤矿82下二中岩石集中巷密闭后，进入巷道查看过程中，因高温晕倒，经抢救无效死亡。经初步分析，事故暴露出以下问题：一是安全第一思想不牢固。查看巷道人

员进入高温区域，未按《矿山救护规程》规定，及时撤出高温区域。**二是**现场管理不到位。排放瓦斯过程中违反《82下采区二中岩石集中巷启封、排放瓦斯安全技术措施》，没有逐段排放。**三是**风险辨识不到位，《82下采区二中岩石集中巷启封、排放瓦斯安全技术措施》未对防范高温作出规定等。事故具体原因待进一步调查。

为深刻吸取事故教训，防范和化解当前煤矿安全生产各类风险，全力抓好年底前的煤矿安全生产工作，坚决杜绝类似事故发生，现提出如下要求：

一、采取强有力的措施，坚决遏制事故发生

各煤矿企业要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，牢固树立“人民至上，生命至上”的理念，充分认清当前全省煤矿安全生产的严峻性、复杂性、艰巨性和反复性，采取有力举措，防范瓦斯综合治理、水害防治等重大安全风险，同时要认真分析研究安全生产工作出现的新矛盾，切实把应急管理部、国家煤矿安监局和省委省政府关于安全生产工作各项要求，落实到煤矿、落实到基层、落实到行动上，坚决克服惯性思维和麻痹松懈思想。各煤矿，特别是各级救护队，要认真吸取事故教训，高度重视应急救援、事故抢险工作，坚决遏制各类事故发生，为“十四五”开局和“十三五”收官，开好头、收好尾。

二、坚持问题导向，深入开展自查自纠

各煤矿企业要督促所属煤矿按照“煤矿安全专项整治三年行动方案”和“构建双重预防机制”要求，结合实际情况，对照事故暴露出的问题，深入开展自查自纠，认真开展安全风险辨识与评估。重点对现有生产系统、作业场所、在用设备、重大灾害治理和重大风险管理等进行全面排查和整改，要做到方案、措施、人员、任务、责任、时限闭合管理。同时将排查和整改情况报所在市县监管部门和驻地监察分局。11月中旬，煤矿安全监管监察部门将联合对自查自纠情况开展抽查督查。

三、进一步强化风险意识，杜绝因风险管控不到位酿成事故的现象

各煤矿企业，要进一步强化风险意识，针对石门揭煤、探放水、密闭启封等高风险作业，不能确保安全生产的，一律停止作业。严禁在节假日、重大活动期间进行石门揭煤、探放水、密闭启封等高风险作业，若遇特殊情况，必须报煤矿企业批准。

四、加强对救护队管理，立即开展救护战线作风整顿

各煤矿企业要落实安全主体责任，加强对所属救护队的监督管理，对照事故暴露出的问题，督促救护队对照“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”16字方针，立即开展作风大排查、大反思、大整顿，进一步强化纪律规矩意识。尤其要认真检查反思在进行密闭启封等作业时，是否严格执行《矿山救护规程》，是否加强了对环境温度、有毒有害气体的监测，发现了异常情况是否立即撤出危险区域。各煤矿企业要对所属救护

队作风整顿情况进行监督检查。

五、加强救护队实战训练，全面提高救护队实战能力

各救护队要针对服务煤矿灾害特点，加强日常战备训练，全面提高专业煤矿救护指战员防范化解煤矿重大安全风险、及时应对处置各类风险的能力水平；要坚持“加强战备、严格训练、主动预防、积极抢救”原则，强化高温烟雾环境等实战训练，做到关键时刻拉得动、冲得上、打得赢。